


Журнал
проверки состояния
устройств
молниезащиты

«Школа-лицей имени Балуана Шолака»

г. Макинск

Контроль измерения	Дата	Номер протокола	Величина сопротивления контура		Заключение	Ф.И.О.	Подпись
			норма	факт			
Жеделдетас	19.03.24	Тех отчет	70	7		С.К	